

السلامة على رأس أولوياتنا

تتخذ Southern California Edison كل يوم خطوات لحماية سلامة عملائنا ومجتمعاتنا. ومن خلال ترقية البنية التحتية الكهربائية لدينا والاستثمار في التقنيات الجديدة، يمكننا منع حرائق الغابات قبل حدوثها، والمساعدة في التنبؤ بشكل أفضل عند حدوث حريق هائل والاستجابة بسرعة لدى وقوعها.

وتشمل تدابيرنا للحد من مخاطر حرائق الغابات ما يلي:

- فحص معداتنا الكهربائية والبنية التحتية والاستثمار بها
- تحسين قدرات الوعي الظرفي لدينا
- إدارة النباتات حول البنية التحتية الكهربائية لدينا
- تنفيذ عمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة (PSPS) أثناء الظروف الجوية التي يحتمل أن تكون خطيرة

سنواصل تقوية نظامنا بشكل أكبر وتقديم مساعدة للعملاء والموارد لتقليل تأثير أحداث عمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة على عملائنا في المناطق عالية الخطورة للحرائق.

أحداث عمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة لعام 2019

- تم إلغاء تنشيط 122,000 حساب عميل فريد، وهو ما يمثل 2.4% تقريبا من حسابات عملاء SCE
- متوسط مدة الانقطاع: 27 ساعة

أحداث عمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة لعام 2020

- تم إلغاء تنشيط 138,000 حساب عميل فريد، وهو ما يمثل 2.8% تقريبا من حسابات عملاء SCE
- متوسط مدة الانقطاع: 18 ساعة





50,000 ميل مربع

منطقة خدمات SCE عبر جنوب
ووسط وساحل كاليفورنيا



5 مليون

حسابات عملاء أو 15 مليون
مقيم في منطقة خدمات SCE

1.3 مليون

حسابات عملاء، أو 3.9 مليون
مقيمون تخدمهم الدوائر في
المناطق عالية الخطورة
للحرائق

14,000 ميل مربع

من المناطق عالية الخطورة للتعرض
للحرائق



52,000 ميل

خطوط توزيع ونقل علوية بـ SCE

14,000 ميل

في المناطق عالية الخطورة للتعرض
للحرائق



1.4 م

عمود كهرباء

300,000

في المناطق عالية الخطورة
للتعرض للحرائق


المقاطعات ذات
المناطق عالية
الخطورة للتعرض
للحرائق التي تتولى
خدماتها SCE


فرزنو
إنيو
كيرن
لوس أنجلوس
مونو
أورانج
ريفرسايد
سان برناردينو
سانتا باربارا
تولير
فينتورا

المقاطعات دون أو
محدودة المناطق عالية
الخطورة للتعرض
للحرائق التي تتولى
خدماتها SCE

إمبريال
كينجز
ماديرا
تولومن

**27% من منطقة خدمات
SCE تقع في مناطق
عالية الخطورة للتعرض
للحرائق**



 <p>فحوصات أصول التوزيع</p>	<p>2020 مكتمل/مستهدف 199,000/105,000 أصل تم فحصه</p> <p>✓ %190 اكتمل</p> <p>مكتمل منذ 2018 584,300 أصل تم فحصه</p>	 <p>أجهزة تقطيع</p>	<p>2020 مكتمل/مستهدف 49/45 جهاز مثبت</p> <p>✓ %109 اكتمل</p> <p>مكتمل منذ 2018 100 جهاز مثبت</p>
 <p>فحوصات أصول النقل</p>	<p>2020 مكتمل/مستهدف 35,500/22,500 أصل تم فحصه</p> <p>✓ %158 اكتمل</p> <p>مكتمل منذ 2018 86,100 أصل تم فحصه</p>	 <p>إدارة خالية من المخاطر</p>	<p>2020 مكتمل/مستهدف 99,500/75,000 شجرة تم تقييمها</p> <p>✓ %133 اكتمل</p> <p>مكتمل منذ 2018 228,500 شجرة تم تقييمها</p>
 <p>موصل مغلف</p>	<p>2020 مكتمل/مستهدف 960/700 ميل دائرة مثبت</p> <p>✓ %137 اكتمل</p> <p>مكتمل منذ 2018 1,480 ميل دائرة مثبت</p>	 <p>محطة طقس</p>	<p>2020 مكتمل/مستهدف 590/375 محطة طقس مثبتة</p> <p>✓ %157 اكتمل</p> <p>مكتمل منذ 2018 1,050 محطة طقس مثبتة</p>
 <p>أعمدة مقاومة للحرائق</p>	<p>2020 مكتمل/مستهدف 6,090/5,200 عمود مثبت</p> <p>✓ %117 اكتمل</p> <p>مكتمل منذ 2018 7,510 عمود مثبت</p>	 <p>كاميرات حرائق الغابات عالية الدقة</p>	<p>مكتمل منذ 2018 166 كاميرا مثبتة</p> <p>تم تركيب كاميرات تغطي بدقة المناطق عالية الخطورة للتعرض للحرائق بحلول عام 2020.</p>
 <p>صمامات سريعة العمل</p>	<p>2020 مكتمل/مستهدف 3,025/3,025 صمام مثبت</p> <p>✓ %100 اكتمل</p> <p>مكتمل منذ 2018 12,900 صمام مثبت</p>	 <p>مراكز موارد المجتمع</p>	<p>56 موقع متاح</p> <p>مركبات طاقم المجتمع</p> <p>8 مركبة متاحة</p>


أنشطة الحد من حرائق الغابات مقاطعة فرزنو

تقرير إنجازات
نهاية عام 2020

بيانات اعتبارًا من تاريخ 2020/12/31

اكتمل حتى الآن

	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	1,656 أصل تم فحصه	6,803 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	816 أصل تم فحصه	1,668 أصل تم فحصه
موصل مغطى	3 ميل دائرة مثبت	6 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	4 عمود مثبت	4 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	19 صمام مثبت	40 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	0 جهاز مثبت	0 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	19,058 شجرة تم تقييمها	36,295 شجرة تم تقييمها
محطة طقس	15 محطة طقس مثبتة	19 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	0 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	0 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	




تغطي منطقة خدمات SCE نحو 14% من مقاطعة فرزنو. يوجد نحو 2900 حساب عميل تخدمهم الدوائر في المناطق عالية الخطورة للحرائق.




محطات الطقس:
19 محطة طقس مثبتة.
تفضل بزيارة sce.com/weatherstations للحصول على بيانات
الطقس في الوقت الفعلي.

اكتمل حتى الآن

	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	947 أصل تم فحصه	3,504 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	1,485 أصل تم فحصه	4,769 أصل تم فحصه
موصل مغطى	0 ميل دائرة مثبت	0 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	10 عمود مثبت	10 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	10 صمام مثبت	62 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	0 جهاز مثبت	0 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	41 شجرة تم تقييمها	285 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	5 محطة طقس مثبتة	11 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	0 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	2 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	






أنشطة الحد من حرائق الغابات مقاطعة كيرن

تقرير إنجازات
نهاية عام 2020


بيانات اعتبارًا من تاريخ 2020/12/31

اكتمل حتى الآن

	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	24,759 أصل تم فحصه	60,282 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	4,024 أصل تم فحصه	10,179 أصل تم فحصه
موصل مغطى	261 ميل دائرة مثبت	487 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	2,100 عمود مثبت	2,598 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	371 صمام مثبت	1,087 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	1 جهاز مثبت	1 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	1,057 شجرة تم تقييمها	1,119 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	25 محطة طقس مثبتة	63 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	16 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	5 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	



خريطة 2. الوعي الظرفي



محطات الطقس:


63 محطة طقس مثبتة. تفضل زيارة
sce.com/weatherstations
على بيانات الطقس في الوقت الفعلي.

كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات :

16 كاميرا عالية الدقة لحرائق الغابات مثبتة. قم
بزيارة alertwildfire.org لعرض قنوات
الكاميرا الحية.

اكتمل حتى الآن


	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	43,845 أصل تم فحصه	165,069 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	8,179 أصل تم فحصه	18,904 أصل تم فحصه
موصل مغطى	178 ميل دائرة مثبت	299 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	904 عمود مثبت	1,014 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	680 صمام مثبت	3,318 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	15 جهاز مثبت	20 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	5,679 شجرة تم تقييمها	6,204 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	154 محطة طقس مثبتة	267 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	56 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	14 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	



تغطي منطقة خدمات SCE نحو 85% من مقاطعة لوس أنجلوس. يوجد نحو 384,600 حساب عميل تخدمهم الدوائر في المناطق عالية الخطورة للحرائق.

خريطة 2. الوعي الظرفي

- محطات الطقس
- كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات
- المستوى 2 - خطر حريق مرتفع
- المستوى 3 - خطر حريق مرتفع للغاية
- منطقة خدمات SCE
- حدود المقاطعة



محطات الطقس:

267 محطة طقس مثبتة.

تفضل زيارة sce.com/weatherstations

للحصول على بيانات الطقس في الوقت الفعلي.

كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات :

56 كاميرا عالية الدقة لحرائق الغابات مثبتة. قم بزيارة

alertwildfire.org لعرض قنوات الكاميرا الحية.


أنشطة الحد من حرائق الغابات مقاطعة مونو

تقرير إنجازات
نهاية عام 2020

بيانات اعتبارًا من تاريخ 2020/12/31

اكتمل حتى الآن

	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	3,964 أصل تم فحصه	11,950 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	2,571 أصل تم فحصه	5,745 أصل تم فحصه
موصل مغطى	3 ميل دائرة مثبت	3 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	103 عمود مثبت	103 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	34 صمام مثبت	174 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	1 جهاز مثبت	7 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	787 شجرة تم تقييمها	8,927 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	20 محطة طقس مثبتة	40 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	0 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	0 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	





SOUTHERN CALIFORNIA
EDISON®

أنشطة الحد من حرائق الغابات مقاطعة مونو

تقرير إنجازات
نهاية عام 2020

بيانات اعتبارًا من تاريخ 2020/12/31

محطات الطقس:

40 محطة طقس مثبتة.

تفضل بزيارة sce.com/weatherstations للحصول على

بيانات الطقس في الوقت الفعلي.

خريطة 2. الوعي الظرفي



محطات الطقس



المستوى 2 - خطر حريق مرتفع



المستوى 3 - خطر حريق مرتفع للغاية




منطقة خدمات SCE



حدود المقاطعة

اكتمل حتى الآن

	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	4,451 أصل تم فحصه	17,358 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	1,494 أصل تم فحصه	2,551 أصل تم فحصه
موصل مغطى	5 ميل دائرة مثبت	11 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	33 عمود مثبت	33 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	7 صمام مثبت	230 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	5 جهاز مثبت	35 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	0 شجرة تم تقييمها	788 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	20 محطة طقس مثبتة	48 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	14 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	1 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	




تغطي منطقة خدمات SCE نحو 77% من مقاطعة أورانج. يوجد نحو 76,000 حساب عميل تخدمهم الدوائر في المناطق عالية الخطورة للحرائق.

أنشطة الحد من حرائق الغابات مقاطعة أورانج


تقرير إنجازات
نهاية عام 2020


بيانات اعتبارًا من تاريخ 2020/12/31



اكتمل حتى الآن


	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	43,402 أصل تم فحصه	108,385 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	5,552 أصل تم فحصه	14,543 أصل تم فحصه
موصل مغطى	193 ميل دائرة مثبت	399 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	1,170 عمود مثبت	1,182 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	531 صمام مثبت	2,249 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	14 جهاز مثبت	40 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	32,104 شجرة تم تقييمها	37,754 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	135 محطة طقس مثبتة	209 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	17 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	3 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	





اكتمل حتى الآن

	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	36,792 أصل تم فحصه	93,045 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	3,906 أصل تم فحصه	11,021 أصل تم فحصه
موصل مغطى	48 ميل دائرة مثبت	70 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	834 عمود مثبت	834 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	307 صمام مثبت	2,811 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	8 جهاز مثبت	8 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	26,711 شجرة تم تقييمها	104,574 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	124 محطة طقس مثبتة	198 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	22 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	11 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	



تغطي منطقة خدمات SCE نحو 99% من مقاطعة سان بيرناردينو. يوجد نحو 236,000 حساب عميل تخدمهم الدوائر في المناطق عالية الخطورة للحرائق.

أنشطة الحد من حرائق الغابات مقاطعة سان بيرناردينو

تقرير إنجازات
نهاية عام 2020

بيانات اعتبارًا من تاريخ 2020/12/31

محطات الطقس:

198 محطة طقس مثبتة. تفضل زيارة
sce.com/weatherstations للحصول على بيانات الطقس في
الوقت الفعلي.

كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات:
22 كاميرا عالية الدقة لحرائق الغابات مثبتة. قم بزيارة
alertwildfire.org لعرض قنوات الكاميرا الحية.

خريطة 2. الوعي الظرفي

- محطات الطقس
- كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات
- المستوى 2 - خطر حريق مرتفع
- المستوى 3 - خطر حريق مرتفع للغاية
- منطقة خدمات SCE
- حدود المقاطعة

اكتمل حتى الآن


	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	9,458 أصل تم فحصه	21,852 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	1,336 أصل تم فحصه	2,988 أصل تم فحصه
موصل مغطى	18 ميل دائرة مثبت	25 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	176 عمود مثبت	185 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	254 صمام مثبت	485 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	0 جهاز مثبت	0 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	188 شجرة تم تقييمها	454 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	36 محطة طقس مثبتة	57 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	3 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	5 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	



خريطة 1. المناطق عالية الخطورة للتعرض للحرائق




تغطي منطقة خدمات SCE نحو 23% من مقاطعة سانتا باربرا. يوجد نحو 59,700 حساب عميل تخدمهم الدوائر في المناطق عالية الخطورة للحرائق.




اكتمل حتى الآن

	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	8,890 أصل تم فحصه	22,923 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	1,114 أصل تم فحصه	2,696 أصل تم فحصه
موصل مغطى	78 ميل دائرة مثبت	101 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	321 عمود مثبت	330 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	104 صمام مثبت	555 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	0 جهاز مثبت	0 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	5,659 شجرة تم تقييمها	12,946 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	12 محطة طقس مثبتة	31 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	8 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	4 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	




تغطي منطقة خدمات SCE نحو 84% من مقاطعة تولاري. يوجد نحو 16,400 حساب عميل تخدمهم الدوائر في المناطق عالية الخطورة للحرائق.




اكتمل حتى الآن

	2020	منذ 2018
فحوصات أصول التوزيع	20,135 أصل تم فحصه	83,894 أصل تم فحصه
فحوصات أصول النقل	4,696 أصل تم فحصه	9,533 أصل تم فحصه
موصل مغطى	81 ميل دائرة مثبت	184 ميل دائرة مثبت
أعمدة مقاومة للحرائق	441 عمود مثبت	1,218 عمود مثبت
صمامات سريعة العمل	674 صمام مثبت	1,399 صمام مثبت
أجهزة تقطيع	5 جهاز مثبت	9 جهاز مثبت
إدارة خالية من المخاطر	9,063 شجرة تم تقييمها	10,200 شجرة تم تقييمها
محطات الطقس	44 محطة طقس مثبتة	109 محطة طقس مثبتة
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	30 كاميرا مثبتة	
مراكز موارد المجتمع	11 موقع متاح	
مركبات طاقم المجتمع	8 مركبة متاحة في جميع أنحاء منطقة خدمات SCE	



تغطي منطقة خدمات SCE نحو 100% من مقاطعة فينتورا. يوجد نحو 195,800 حساب عميل تخدمهم الدوائر في المناطق عالية الخطورة للحرائق.



محطات الطقس:
109 محطة طقس مثبتة.
تفضل بزيارة sce.com/weatherstations للحصول على
بيانات الطقس في الوقت الفعلي.

كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات:
30 كاميرا عالية الدقة لحرائق الغابات مثبتة.
قم بزيارة alertwildfire.org لعرض قنوات الكاميرا الحية.

أنشطة الحد من حرائق الغابات

قائمة المصطلحات

تقرير إنجازات
نهاية عام 2020

بيانات اعتبارًا من تاريخ 2020/12/31

فحوصات أصول التوزيع	تساعد عمليات فحص معدات التوزيع العلوية في المناطق عالية الخطورة في تحديد مخاطر السلامة المحتملة لأي عملية صيانة أو إصلاح أو استبدال لازمة
فحوصات أصول النقل	تساعد عمليات فحص معدات النقل العلوية في المناطق عالية الخطورة في تحديد مخاطر السلامة المحتملة لأي عملية صيانة أو إصلاح أو استبدال لازمة
موصل مغطى	استبدال الأسلاك العلوية العارية بموصل مغطى (أسلاك معزولة) يقلل بشكل كبير من احتمالية نفوس خط الطاقة أو حدوث شرر في حالة حدوث تلامس مع جسم مثل فرع شجرة أو بالون معدني
أعمدة مقاومة للحرائق	يقلل استبدال أعمدة الطاقة بأعمدة مركبة مقاومة للحريق أو أعمدة خشبية بغطاء مقاوم للحريق من مخاطر حدوث أعمدة تالفة أثناء الطوارئ ويسمح باستعادة الطاقة بشكل أسرع
صمامات سريعة العمل	تقوم بقطع التيار الكهربائي بسرعة أكبر وتقليل مخاطر الاشتعال عند وجود عطل كهربائي، مثل سقوط شجرة على خط كهرباء أثناء الرياح الشديدة
أجهزة تقطيع	تقوم بتقسيم أو عزل أجزاء من الدوائر أثناء أحداث عمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة لتقليل عدد العملاء المتأثرين. ولقد تم تثبيت آلاف من أجهزة التقسيم قبل عام 2018 قبل بدء برنامج الحد من حرائق الغابات.
إدارة خالية من المخاطر	يساعد تقييم الأشجار الخطرة على تحديد ما يمكن أن يقع في خطوط الكهرباء والذي من المحتمل أن يؤدي إلى اشتعال عمليات الإزالة المناسبة وفي الوقت المناسب
محطات الطقس	توفر بيانات سرعة الرياح والرطوبة ودرجة الحرارة التي يتم تحديثها كل بضع دقائق. وتسمح البيانات بإلغاء تنشيط أكثر استهدافًا أثناء عمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة. للوصول إلى بيانات الطقس في الوقت الفعلي، قم بزيارة sce.com/weatherstations .
كاميرات عالية الدقة لحرائق الغابات	تقوم بالتدوير والإمالة والتكبير وإجراء عمليات المسح بزوايا 360 درجة كل دقيقة تقريبًا للمساعدة في مراقبة ظروف حرائق الغابات في المناطق عالية الخطورة للحرائق. لعرض موجزات الكاميرا الحية، قم بزيارة alertwildfire.org .
مراكز موارد المجتمع ومركبات طاقم المجتمع	توفر المساعدة والموارد الشخصية للعملاء خلال أحداث عمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة. وتتضمن الموارد معلومات عمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة ووسائل الراحة التي تساعد على الشحن والوجبات الخفيفة وغير ذلك المزيد. للمواقع النشطة، تفضل بزيارة sce.com/psps .

لمعرفة المزيد حول السلامة من حرائق الغابات وعمليات إغلاق التيار الكهربائي للسلامة العامة، تفضل بزيارة [sce.com/wildfire](https://www.sce.com/wildfire).